



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**Федеральное государственное**  
**бюджетное образовательное**  
**учреждение высшего образования**  
**«Саратовский государственный**  
**технический университет**  
**имени Гагарина Ю.А.»**

**П Р И К А З**

07.12.2017 № 884-П

**г.Саратов**

Об исполнении предписания  
ГУ МЧС России по Саратовской области

С 1 ноября по 28 ноября 2017г. Главным управлением МЧС России по Саратовской области в отношении СГТУ имени Гагарина Ю.А. проводилась внеплановая проверка по пожарному надзору. В целях устранения нарушений требований пожарной безопасности отмеченных в предписании № 798/1/1 от 27 ноября 2017г отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Руководителям институтов, филиалов, колледжей и других подразделений:

1. Взять на контроль исполнение предписания № 798/1/1 от 27 ноября 2017г.
2. Запланировать на 2018г. выделение финансовых средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
3. Провести анализ исполнения предписания № 342/1/1 от 06 июня 2017г и предоставить проректору по АХР Карпецу В. А. объяснительные записки по причинам и условиям неисполнения данного предписания.
4. Назначить своим приказом (распоряжением) ответственных лиц за выполнение противопожарных мероприятий указанных в предписании № 798/1/1 от 27 ноября 2017г. (Приложение № 1) и предоставить до 20.12.2017г. в отдел ГО и ЧС данные приказы (распоряжения).
5. Подготовить планы мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, с указанием сроков и ответственных лиц за каждое мероприятие. До 22.12.2017г. планы предоставить в отдел ГО и ЧС.
6. В целях исполнения пунктов предписания подать заявки в соответствующие службы.
7. До 01.04.2018г. предоставить в отдел ГО и ЧС документы подтверждающие исполнение пунктов предписания № 798/1/1 от 27 ноября 2017г.
8. В случае неисполнения пунктов предписания до 01.04.2017г. предоставить объяснительные записки проректору по АХР Карпецу В. А.
9. Ответственность за исполнение предписания № 798/1/1 от 27 ноября 2017г. по университету возложить на начальника отдела ГО и ЧС Андрющенко А.В.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по АХР  
Карпеца В. А.

Ректор

И.Р. Плева

Согласовано:  
Дата согласования:

\_\_\_\_\_ Проректор по АХР

\_\_\_\_\_ Главный инженер

\_\_\_\_\_ Начальник  
отдела ГО и ЧС

\_\_\_\_\_ В. А. Карпец

\_\_\_\_\_ А. А. Видинеев

\_\_\_\_\_ А. В. Андрющенко

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и требования которого нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1.	<b><u>Корпус №1 ул. Политехническая, д. 77</u></b> На кровле здания корпуса № 1 частично отсутствует ограждение, предусмотренное проектом	ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года №123, п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 7.16 СП 4.13130.2013	01.05.2018	
2.	<b><u>Корпус №1 г. Саратов, ул. Политехническая, 77, Секция-2.</u></b> Для отделки стен лестничной клетки, ведущей с 1-го этажа на 4-й применены материалы (МДФ и пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2	п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
3.	Для отделки стен и потолка фойе первого этажа применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
4.	<b><u>Корпус №1 г. Саратов, ул. Политехническая, 77, Секция-3.</u></b> Для отделки стен лестничной клетки боковой эвакуационной лестницы между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 этажом применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2	п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
5.	Для отделки стен коридора в подвале применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
6.	Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	

7.	В коридоре 2-го этажа ликвидировано естественное освещение (в торце коридора устроен кабинет)	подп. «е» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2018	
8.	В коридоре 3-го этажа отсутствует естественного освещения	подп. «е» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2018	
9.	В коридоре 4-го этажа ликвидировано естественное освещение (в торце коридора устроен кабинет)	подп. «е» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2018	
10.	<b><u>Корпус №1 г. Саратов, Ул. Политехническая, 77, Секция-4.</u></b> Для отделки стен холла на 4-м этаже между 2 и 4 секцией применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 Ф3 от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
11.	Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 Ф3 от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
12.	Для отделки стен холла на 2-м этаже между 2 и 4 секцией применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 Ф3 от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
13.	<b><u>Корпус №1 г. Саратов, ул. Политехническая, 77, Секция-5.</u></b> Для отделки стен коридора на 1-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 Ф3 от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
14.	Для отделки стен лестничной клетки запасной эвакуационной лестницы между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 этажом применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2	п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 Ф3 от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	

15.	<b><u>Корпус №1 г. Саратов, ул. Политехническая, 77, Секция-7.</u></b> Отсутствует ограждение на кровле здания, предусмотренное проектом	ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года №123, п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 7.16 СП 4.13130.2013	01.05.2018	
16.	Для отделки стен коридоров секции №7 на 1, 3, 4 этажах применены материалы (пластиковые панели, МДФ) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
17.	Отделка тамбура выхода (в столовую) потолок, стены выполнена пластиковыми панелями с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
18.	Произведено изменение объемно планировочного решения коридора 1-го этажа здания, в результате которого на путях эвакуации из столовой устроен гардероб и склад	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
19.	<b><u>Корпус №1 г. Саратов, ул. Политехническая, 77, Секция-9.</u></b> Отсутствует ограждение на кровле корпуса	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п.2.8 СНиП 2.01.02-85, п. 8.11 СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.05.2018	
20.	Для отделки стен входного тамбура в актовЫй зал применены материалы (пластиковые панели) более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	

21.	Для отделки стен коридоров подвала, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го этажей применены материалы (пластиковые панели) более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
22.	Для отделки стен коридора кафедры физкультуры применены материалы (пластиковые панели) более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
23.	<b><u>Корпус №4 ул. Политехническая, д. 77</u></b> Для отделки стен коридора в цокольном этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
24.	В коридоре 1-го этажа ликвидировано естественное освещение	подп. «е» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 1.158* СНиП 2.08.02-89*. ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.05.2018	
25.	Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
26.	Для отделки стен коридора на 3-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	

27.	В коридоре 3-го этажа без естественного освещения отсутствует дымоудаление	подп. «е» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 1.158* СНиП 2.08.02-89*. ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
28.	<b><u>Корпус №2 ул. Политехническая, 77</u></b> В створах главного выхода из здания установлены раздвижные автоматические двери	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
29.	Для отделки стен и потолка фойе 1 этажа применены материалы (пенопластовая плитка, пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
30.	Поэтажные коридоры 2, 3, 4 этажей длиной более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2 типа с дверьми на отсеки, длина которых не должна превышать 60 метров	п. 4.8 СНиП II-Л2-72*, п. 4.24 СНиП 2.01.02-85, п. 6.26 СНиП 21-01-97, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
31.	<b><u>Корпус №7 ул. Политехническая, 77</u></b> Поэтажные коридоры 2 этажа длиной более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2 типа с дверьми на отсеки, длина которых не должна превышать 60 метров	п. 4.8 СНиП II-Л2-72*, п. 4.24 СНиП 2.01.02-85, п. 6.26 СНиП 21-01-97, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	

32.	Разные по функциональному назначению помещения (лаборатория и складское помещение «Гараж») не разделены противопожарными преградами	п. 3.8 СНИП 2.01.02-85, п.5.14* п. 7.4 СНИП 21-01-97 ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
33.	<b>Корпус №5 ул. Политехническая, д. 122</b> Отсутствует ограждение на кровле здания	п.2.8 СНИП 2.01.02-85; п. 8.11 СНИП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
34.	Для отделки стен коридора на 1-м этаже применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНИП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
35.	Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНИП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
36.	Для отделки стен коридора на 3-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНИП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
37.	Для отделки стен коридора на 4-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНИП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	

38.	<b><u>Профессионально-педагогический колледж СГТУ ул. Сакко и Ванцетти, д. 15</u></b> Гаражные боксы на территории не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации	п. 4 таблица 1 НПБ 110-03, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 46, 54, 83, 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 Табл. А.1 п. 9 СП 5.13130.2009	01.05.2018	
39.	<b><u>Корпус №1 ул. Сакко и Ванцетти, д. 15</u></b> Отсутствует ограждение на кровле корпуса	п.2.8 СНИП 2.01.02-85; п. 8.11 СНИП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
40.	В коридоре подвала без естественного освещения отсутствует дымоудаление	подп. «е» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п.2.18 СНИП П-Л.2-72; п. 1.158* СНИП 2.08.02-89*; ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
41.	В проеме перехода соединяющего корпуса №1 и №2 со стороны корпуса №1 отсутствует противопожарная дверь 2-го типа	п. 1.15 СНИП 2.08.02-89*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
42.	<b><u>Корпус №2 ул. Сакко и Ванцетти, д. 15</u></b> Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (проводятся не реже 1 раза в пять лет)	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	

43.	<b><u>Корпус №3 ул. Сакко и Ванцетти, д. 15</u></b> Отсутствует ограждение на кровле корпуса	п.2.8 СНИП 2.01.02-85; п. 8.11 СНИП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
44.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (проводятся не реже 1 раза в пять лет)	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
45.	Для отделки стен и потолка основной лестницы на 1, 2, 3 этажах применены материалы (панели МДФ) с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2, Т2	п. 6.25* СНИП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
46.	Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНИП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
47.	<b><u>Профессионально-педагогический колледж СГТУ г. Саратов, ул. Мичурина, д. 85</u></b> <b><u>Здание общежития</u></b> Наружные эвакуационные лестницы, являющиеся вторыми эвакуационными выходами с этажей с левого крыла на фасаде здания, с правого крыла на ул. Провиантскую, с правого крыла во двор демонтированы на уровне 1, 2 этажа (эвакуация по ним не возможна)	п.п. «ж» п. 23, п. 33, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
48.	Наружная эвакуационная лестница являющаяся эвакуационным выходом с этажей с левого крыла со стороны Саратовского областного суда демонтирована с 9 по 1 этаж	п. п. «ж» п. 23, п. 33, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	

49.	Для отделки стен холла на 1-м этаже применены материалы (панели МДФ) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, ДЗ, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
50.	<b><u>Здания учебного класса (кафедра СДМ), здание учебной лаборатории камеральных, геодезических и геологических исследований (кафедра СОД) ул. Вяземская, д. 3 «А»</u></b> Здания не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации	п. 9 таблица 1 НПБ 110-03; п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 46, 54, 83, 91, 103 Ф3 от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 Табл. А.1 п. 9 СП 5.13130.2009	01.05.2018	
51.	Здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре	п. 8 таблицы 2 НПБ 104-03, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 46, 54, 83, 91, 103 Ф3 от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15	01.05.2018	
52.	<b><u>Лицей-интернат ул. Беговая, д. 24</u></b> В коридоре 4-го этажа ликвидировано естественное освещение (в торце коридора устроен кабинет)	п. 1.158* СНиП 2.08.02-89*. ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
53.	К торцевой стене здания с оконными проемами пристроено деревянное строение	п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
54.	<b><u>Учебный корпус Ильинская пл., д. 4</u></b> Не проведена проверка огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
55.	Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы и ограждения на кровле здания с составлением соответствующего протокола испытаний (проводятся не реже 1 раза в пять лет)	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	

56.	Западный (левый) стояк внутреннего противопожарного водопровода выполнен из пластиковой трубы	п.10.1* СНИП 2.04.01-85* ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
57.	<b><u>Помещения по адресу: г. Саратов ул. Чапаева, д.15</u></b> Помещения не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализацией	п. 38 таблица 3 НПБ 110-03; п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 46, 54, 83, 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 Табл. А.1 п. 9 СП 5.13130.2009	01.05.2018	
58.	Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре	п. 15, таблицы 2 НПБ 104-03, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, табл. 1, табл. 2 п. 17 СП 03.13130.2009	01.05.2018	
59.	<b><u>Корпус №11 ул. Беговая, д. 24</u></b> Стены путей эвакуации фойе центрального входа отделаны с применением материалов (МДФ и пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2	п. 6.25* СНИП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
60.	Стены путей эвакуации - поэтажных коридоров применены материалы (панели МДФ) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	п. 6.25* СНИП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009	01.05.2018	
61.	В нарушение проекта на путях эвакуации в коридоре 2-го этажа оборудован компьютерный класс №200	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
62.	В коридоре подвала ликвидировано естественное освещение	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 1.158* СНИП 2.08.02-89*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.05.2018	

63.	<b><u>Приемная комиссия корпус №13, ул.Б.Садовая, д. 127</u></b> Выход из подвала совмещен с общей лестничной клеткой (запасная лестница) при этом выход из подвала где расположены складские помещения не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	п.п. «г» п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
64.	Из помещения столовой с числом посадочных мест 120 отсутствует второй эвакуационный выход	п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
65.	<b><u>Корпус Ирбис, ул. М. Горького, д. 9</u></b> Не обеспечено автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации	п. 13.81 НПБ 88-2001, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.1 СП 5. 13130.2009	01.05.2018	
66.	Двери эвакуационных выходов из центрального корпуса на ул. М. Горького, во двор на 1-м этаже открываются не по ходу эвакуации (вторые двери)	п.34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
67.	Служебное помещение «каптерка» не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации	п. 38 таблица 3 НПБ 110-03; п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 46, 54, 83, 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 Табл. А.1 п. 9 СП 5.13130.2009	01.05.2018	
68.	<b><u>Столовая</u></b> Из помещения столовой с количеством посадочных мест 150 отсутствует второй эвакуационный выход	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
69.	<b><u>Бизнес отель</u></b> Двери на путях эвакуации центрального выхода на 1-м этаже открываются не по ходу эвакуации (вторые двери)	п.34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	

70.	Не обеспечено автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации	п. 13.81 НПБ 88-2001, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 14.1 СП 5. 13130.2009	01.05.2018	
-----	--	--	------------	--

